

# 三春町内通学路の対策一覧

令和4年3月現在

学校名	NO	道路名等	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	
三春小	1	町道117(北町大町線)	三春交流館まほら北側道路	保護者の送迎車両が多い。 日中駐車車両があるため、児童の登下校に危険性がある。	対策済	・保護者への注意喚起文書配布。 ・時間帯の交通規制について、今後検討。
	2	県道40(飯野三春石川線)	三春郵便局前道路	郵便局前に駐車車両が散見される。 郵便局駐車場に出入りする車が多く、児童が歩道を歩く際に注意を要する。	対策済	・教諭、見守り隊、スクールガードリーダーでの誘導を実施。
	3	県道40(飯野三春石川線)	役場前 押しボタン信号機	児童の多くが押しボタン信号機の横断歩道を使用している。	対策済	・教諭、見守り隊、スクールガードリーダーでの誘導を実施。
	4	国道288 県道40(飯野三春石川線)	三春交流館まほら前 信号交差点	朝、多くの児童が道路を横断しているが、交差点での通行車両が多い。	対策済	・警察、交通安全協会での誘導を実施。
	5	県道40(飯野三春石川線) 県道300(門沢三春線)	南町～新町、清水地内	南町から新町・清水地内の道路に歩道がない、また、車道が狭いため、児童の歩行に危険。	対策中	・県道40(飯野三春石川線)の改良に伴い、交差点付近に歩道を一部設置予定だが、その他の部分については未定。
	6	国道288	288号バイパス 桜ヶ丘交差点	信号機はあるが交通量が多く、またスピードを出しているため、できれば歩道橋があるとよい。	未定	・今後の交通量により検討。 交差点には道路照明設置済み。
	7	町道161(八幡町貝山線)	288号バイパスから馬場方面	道幅が狭く、歩道がない。	対策済	・外側線を車道側へ設置し、歩行スペースを確保。
	8	国道288	商業施設駐車場出入り口 中町	駐車場から出入りする車両が多く、歩道を歩く児童に危険である。	対策済	・児童への危険性周知を図る。
	9	県道144(谷田川三春線)	大字貝山字岩田～字井堀田	交通量が多く、歩道が無いため危険である。	対策中	・岩田地内については、歩道設置済み。 ・井堀田地内については事業実施中。
	10	国道288	字一本松～字大町	歩道が狭く、歩道内のすれ違いができないため、車道ですれ違う状況であり危険である。	対策中	・福島県に歩道整備を要望中。
	11	県道28(本宮三春線)	担橋交差点内	交差点の幅が大きく、県道を通行する車両が、黄色信号で交差点に進入してくると、車が交差点を渡り切れないうちに横断歩道歩行者信号が青になってしまうことがある。 過去に青信号になった瞬間に横断歩道に飛び出した児童がはねられる事故があった。	対策済	・車両信号、歩行者信号全てが赤信号になる時間を、3秒から4秒に変更済み。
	12	県道28(本宮三春線)	菊川屋斎苑荒町ホール前	磐州通りから横断歩道を渡るとき車両が見えない。また、通行車両も横断者に気付くのが遅れるので危険である。	対策予定	・薄くなっている路面標示(停止線、横断歩道)の復旧を警察署に要望中。 ・薄くなっている区画線(外側線、中央線)の復旧とドットラインの設置を検討中。 ・横断歩道付近に設置している看板を見えやすい位置に移設検討中。
沢石小	1	県道119(本宮常葉線)	大字富沢、学校前 横断歩道	交通量が多く、坂道やカーブになっていて見通しが悪い。	対策済	・横断歩道設置済み。

# 三春町内通学路の対策一覧

令和4年3月現在

学校名	NO	道路名等	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	
沢石小	2	県道119(本宮常葉線)	大字実沢, 米川商店先	道幅が狭く, 歩道が無いため危険である。	対策済	・歩道設置済み。
	3	県道119(本宮常葉線)	大字富沢宇道坂地内～五本木地内	この区間は歩道が整備されておらず, 横断歩道もない。交通量も増え, 通学路として不安がある。	対策中	・「北ノ内」バス停付近T字路の横断歩道設置は困難。 ・歩道設置については困難。 ・時速40km規制の取り締まりを実施中。 ・区画線(ドットライン)の設置を検討中。 ・危険な箇所にラバーポール設置を検討中。
	4	県道299(実沢要田線)	大字実沢中森～館腰	車が速度を出しており, 往来も多い。道路を横断する際に危険である。	対策予定	・見通しが悪い危険箇所にはラバーポール設置を検討中。 ・注意喚起看板(通学路)の設置を今後検討。
	5	県道119(本宮常葉線)	実沢字屋戸 実沢橋付近	車の往来が多く, 歩道に至るまでが危険である。	対策予定	・ラバーポールの設置を検討中。
御木沢小	1	県道28(本宮三春線)	栄町からのT字路	団地からの道が急で県道から上がって来る自動車も多い。	未定	・横断歩道の必要性について検討中。
	2	町道11(太田線)	自動車整備工場から葬儀場	交通量が多いにもかかわらず, 歩道と車道の区別がない。	対策済	・歩道設置済み。
	3	県道116(二本松三春線)	見渡神社前から中地内	交通量が多いにもかかわらず, 横断歩道がない。	未定	・横断歩道の必要性について検討中。
	4	町道13(谷戸深田和線)	深田和から平沢運動公園前	歩道がない。	対策予定	・側溝布設により側溝上を簡易歩道として利用することを検討中。
	5	町道53(中央線)	御祭字深田和から地区公民館前	道幅が狭くなり歩道がない。	対策予定	・歩道の設置は困難。 ・公民館前交差点の薄くなった路面標示(横断歩道)の復旧を検討中。 ・見通しの悪い箇所にラバーポール設置を検討中。
	6	町道582(東松山線)	若草木神社前	非常に狭い。 歩道はない。	対策予定	・町道3(富沢平沢線)の開通により交通量が減っており, 拡幅等は難しい。 ・注意喚起看板(通学路)の設置を検討中。
	7	県道40(飯野三春石川線)	槻木地内の十字路	交通量が多い。 道路横断時の歩行者の退避場所が狭い。	対策予定	・草刈り, 側溝の蓋掛け等で, 若干の歩行空間を確保予定。
岩江小	1	町道10(下舞木山田線)	山田字菖蒲作旧屯所前 横断歩道	交通量が多く, 見通しが悪い。	対策済	・ボランティアや地区住民へ, 登下校時の街頭指導などを依頼予定。 ・児童への周知済み。 ・横断歩道設置済み。
	2	町道10(下舞木山田線)	山田字五合田三春塗装前 横断歩道	カーブ, 坂道で見通しが悪い。	対策済	・ボランティアや地区住民へ, 登下校時の街頭指導などを依頼予定。 ・児童への周知済み。 ・横断歩道設置済み。

# 三春町内通学路の対策一覧

令和4年3月現在

学校名	NO	道路名等	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	
岩江小	3	町道609(山田クルマヤツ線) 町道610(山田鷹巣線)	山田字走り折 オール日本自動車付近	変質者出没につき注意。 コンビニエンスストア閉店後、更に注意が必要。	対策済	・地区の老人クラブ、見守り隊での定期的な巡回を実施。
	4	町道668(上舞木大谷津線)	上舞木字大谷ツ 学園の杜・岩本の境付近	道幅が狭いが、スピードを出す車が多い。	対策済	・注意喚起看板の設置済。
	5	町道61(戸ノ内大谷津線) 町道613(明部作戸ノ内線)	上舞木字戸ノ内 Y字路	速度落とさない車あり横断注意。 人身事故発生箇所。	対策済	・横断歩道の修繕(塗り替え)済み。
	6	町道632(宮ノ前岩本線)	上舞木字宮ノ前	側溝の蓋が破損。	対策済	・修繕済み。
	7	国道288	上舞木字向田歩道橋	歩道橋が老朽化。	対策予定	・歩道橋の雨どい修繕については、実施予定。 ・定期点検結果に基づき修繕を検討中。
	8	町道62(柏崎大峯線)	上舞木字大峰ため池	ロープで囲っただけ。 フェンス等なし。	対策予定	・個人所有のため池であり、所有者に対策依頼済。
	9	町道9(上舞木鷹巣線)	上舞木字狄久保 延命寺向かい	山崩れ。 応急処置の土止めはしてあるが危険。	対策予定	・落石防止などの看板設置を検討中。
	10	町道9(上舞木鷹巣線) 町道637(堤線)	上舞木字平石 T字路	見通しが悪い。	対策済	・カーブミラーの増設について検討中。 ・見通しが悪くなく、既存のカーブミラーで対応可能なため解消。
	11	町道62(柏崎大峯線)	上舞木字寺山 土砂採取場	トラックの出入りが多い。	対策済	・土砂採取場としての利用がないため解消。
	12	町道629(岩本正神平線)	下舞木字岩本 福内との境の道路	路肩崩れあり。 隆起と陥没。 道幅が狭く、畑に落ちてしまう危険性がある。	未定	・注意喚起看板(通学路)の設置を今後検討。
	13	町道619(下舞木岩本線)	下舞木字岩本 岩本団地入口の倉庫	道沿いのコンクリート壁が崩れかけている。	対策済	・所有者にて、対策済。
	14	町道620(上ノ内岩本線)	下舞木字岩本	道幅が狭く見通しが悪い。 交通量多い。	対策済	・道路改良済み。
	15	町道622(蛇田岩本線)	下舞木字北山・蛇田	抜け道になっている。 車も自転車もスピードを出して危険。	対策済	・道路改良済み。

# 三春町内通学路の対策一覧

令和4年3月現在

学校名	NO	道路名等	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	
岩江小	16	町道625(間明田一本木線)	下舞木字石田T字路付近	側溝が深く危険。物損事故発生箇所。	対策済	・道路改良済み。
	17	法定外道路	下舞木字一本木調整池付近	資材置き場。木材等山積。	対策済	・資材置場としての利用がなくなったため解消。
	18	県道298(阿久津舞木停車場線)	国道288号線正神平から入る阿久津舞木停車場線	交通量が多く道幅が狭く歩道がないため、車両との接触の危険がある。	対策予定	・歩道設置については困難。 ・区画線(ドットライン)設置を検討中。
	19	町道619(下舞木岩本線)	下舞木字岩本	登校時右側を歩くと路側帯が狭く危険で最終的に路側帯が広い学校側(左側)に道路を渡る必要が生じるため危険である。	対策予定	・広がっている路側帯で通学するよう引き続き学校から児童へ指導。 ・注意喚起看板(通学路)の設置を検討中。 ・薄くなっている区画線(外側線)の復旧を検討中。
中妻小	1	県道54(須賀川三春線)	町道鷹巣浜井場3号線との交差点	交通量が多く、横断歩道がないが、横断しなくてはならない児童がいる。	対策済	・横断歩道設置済。
	2	県道54(須賀川三春線)	町道鷹巣浜井場1号線との交差点	交通量が多く、横断歩道がないが、横断しなくてはならない児童がいる。	対策済	・上記No.1の横断歩道を通行するよう児童への周知。
	3	町道727(神ノ上猫ノ入線)	西方地区からの通学路	牧草地や畑などの農道を通っており、人通りが少なく道幅が狭い箇所がある。	対策済	・地区での除草など実施。 ・通学時間帯に保護者による誘導の実施。
	4	町道777(後作石畑線)	三春ダム入口	交通量が多く、横断歩道がないが、横断しなくてはならない児童がいる。	対策済	・注意喚起看板の設置済。
	5	県道297(斎藤下行合線)	県道297(斎藤下行合線)から県道54(須賀川三春線)交差点へ続く道路	歩行者と自動車を分かつ段差がなく、車止めのラバーポールが数十本立っているだけである。	対策予定	・破損したラバーポールの復旧を検討中。 ・薄くなった減速路面標示の復旧を検討中。
中郷小	1	町道67(滝滑津線)	不動滝橋	橋に歩道が無く、南側は、路側帯もほとんど無いので危険。	対策済	・橋梁の外側線を車道側に移動し、歩行スペース確保の実施。 ・歩道設置については困難。
	2	県道65(谷田川三春線)	春沢字春沢地内交差点	交通量が多い三叉路の信号機の無い交差点	対策済	・登下校時の地区での安全指導の実施。
	3	県道40(飯野三春石川線)	柴原字広戸地内柴原から込木	交通量のある県道だが、歩道が整備されていない。	対策中	・歩道設置については困難。 ・路側帯の土砂撤去による歩行スペースの確保について対策実施中。
	4	町道892(広戸滑津線)	柴原字滑津から広戸	歩道も無い上に道幅が狭く、危険である。	対策予定	・歩道設置については困難。 ・薄くなった外側線の復旧を検討中。 ・見通しが悪い危険箇所にはラバーポール及び側溝に蓋を設置し簡易歩道の整備を検討中。

# 三春町内通学路の対策一覧

令和4年3月現在

学校名	NO	道路名等	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	
中郷小	5	県道57(郡山大越線)	樋渡字菅石田及び不動滝地内 樋渡川に沿ったカーブ部分	交通量が多く、歩道も無く、見通しの悪いカーブがある。	未定	・歩道設置については、大規模な道路改良が伴うことから、検討を要する。
三春中	1	国道288	字一本松～字大町	歩道が狭く、歩道内のすれ違いができないため、車道ですれ違う状況であり危険である。	対策中	・福島県に歩道整備を要望中。
	2	県道54(須賀川三春線) 県道144(谷田川三春線)	字雁木田	交通量が多く、歩道が整備されていないため危険である。	対策中	・福島県に歩道整備を要望中。